

# Čep nalisovaný do velké desky

---

## Zadání

Čep je nalisovaný do otvoru ve velké desce.

**Dáno:**  $E$ ,  $\mu$ , poloměr nalisování  $R$ , požadovaný tlak v nalisování  $p$

**Určete:** Potřebný přesah nalisování


## Řešení

Deska je velká a ve srovnání s čepem prakticky nekonečná. Čep je plný a nemá tedy vnitřní poloměr.

Připravíme si nejprve vztahy pro napětí pro tyto dva zvláštní případy.

### Napětí v čepu

Jedná se o plný válec, který je na vnějším povrchu zatížen tlakem v nalisování p



Zapišme si známé vztahy pro napětí:

$$\sigma_t = A + \frac{B}{r^2}, \quad (1)$$

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}. \quad (2)$$

V případě plného válce začíná  $r$  už na hodnotě 0. To by znamenalo, že napětí v ose čepu budou nekonečná. Dobře však víme, že tomu tak není. Z toho plyne jediný způsob, jak zajistit, aby napětí skutečně nebyla nulová. Je to

$$B = 0. \quad (3)$$

Pro napětí tedy platí

$$\sigma_t = A, \quad (4)$$

$$\sigma_r = A. \quad (5)$$

Z okrajové podmínky

$$\sigma_r(R) = -p \quad (6)$$

plyne hodnota A

$$A = -p \quad (7)$$

a napětí tedy jsou


$$\sigma_t = -p, \quad (8)$$

$$\sigma_r = -p. \quad (9)$$

S ohledem na to, že se jedná o (rovinný) všestranný tlak, neměl by nás výsledek příliš překvapit.

## Napětí v desce

Jedná se o desku s otvorem. Ten je na povrchu zatížen tlakem v nalisování p



Zapišme si známé vztahy pro napětí:

$$\sigma_t = A + \frac{B}{r^2}, \quad (10)$$

$$\sigma_r = A - \frac{B}{r^2}. \quad (11)$$

Hodnoty konstant A a B mají v tomto případě specifický tvar, protože vnější poloměr limituje k nekonečnu:  $r_2 \rightarrow \infty$ .

$$A_\infty = \text{Lim}_{r_2 \rightarrow \infty} \left( \frac{p_1 r_1^2 - p_2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right), \quad (12)$$

$$B_\infty = \text{Lim}_{r_2 \rightarrow \infty} \left( (p_1 - p_2) \frac{r_1^2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right). \quad (13)$$

Upravujeme vztah pro  $A_\infty$ :

$$A_\infty = \text{Lim}_{r_2 \rightarrow \infty} \left( \frac{p_1 r_1^2 - p_2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right)$$

$$A_{\infty} = \lim_{r_2 \rightarrow \infty} \left( \frac{r_2^2 \left( p_1 \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 - p_2 \right)}{r_2^2 \left( 1 - \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right)} \right)$$

$$A_{\infty} = \lim_{r_2 \rightarrow \infty} \left( \frac{\left( p_1 \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 - p_2 \right)}{\left( 1 - \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right)} \right)$$

$$A_{\infty} = -p_2.$$

Upravujeme vztah pro  $B_{\infty}$ :

$$B_{\infty} = \lim_{r_2 \rightarrow \infty} \left( (p_1 - p_2) \frac{r_1^2 r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right)$$

$$B_{\infty} = \lim_{r_2 \rightarrow \infty} \left( (p_1 - p_2) \frac{r_1^2 r_2^2}{r_2^2 \left( 1 - \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 \right)} \right)$$

$$B_{\infty} = (p_1 - p_2) r_1^2.$$

Budeme-li okolní tlak považovat za zanedbatelně malý, zjednoduší se vztahy pro konstanty  $A_{\infty}$  a  $B_{\infty}$  na tvar

$$A_{\infty} = 0, \quad (14)$$

$$B_{\infty} = p_1 R_1^2. \quad (15)$$

Dosadíme konstanty do vztahů pro napětí. Za  $r_1$  dosadíme náš zadaný poměr  $R$  a dostáváme

$$\sigma_t = p_1 \left( \frac{R}{r} \right)^2, \quad (16)$$

$$\sigma_r = -p_1 \left( \frac{R}{r} \right)^2. \quad (17)$$

Jedná se o dvě polytropy symetrické vzhledem k ose  $r$ , které pro  $r \rightarrow \infty$  limitují k nule.

## Deformační rovnice

Při nalisování dojde k tomu, že se poloměr otvoru v desce zvětší, zatímco poloměr čepu se zmenší. Součet velikostí těchto změn je roven přesahu  $\Delta R$ .

$$\Delta R = \left| \Delta R^{\text{čep}} \right| + \Delta R^{\text{deska}}. \quad (18)$$

Pro změny poloměru čepu a otvoru v desce platí známé vztahy

$$\Delta R^{\text{čep}} = R \varepsilon_{t_R}^{\text{čep}}, \quad (19)$$

$$\Delta R^{\text{deska}} = R \varepsilon_{t_R}^{\text{deska}}. \quad (20)$$

Za poměrné deformace můžeme dosadit z Hookova zákona

$$\varepsilon_{t_R}^{\text{čep}} = \frac{1}{E} \left( \sigma_{t_R}^{\text{čep}} - \mu \sigma_{r_R}^{\text{čep}} \right), \quad (21)$$

$$\varepsilon_{t_R}^{\text{deska}} = \frac{1}{E} \left( \sigma_{t_R}^{\text{deska}} - \mu \sigma_{r_R}^{\text{deska}} \right). \quad (22)$$

Za napětí dosadíme, co jsme pro čep a desku odvodili výše a dostaneme

$$\varepsilon_{t_R}^{\text{čep}} = -\frac{p}{E} (1 - \mu), \quad (23)$$

$$\varepsilon_{t_R}^{\text{deska}} = \frac{p}{E} (1 - \mu). \quad (24)$$

Po dosazení do deformační rovnice dostaneme potřebnou velikost přesahu

$$\Delta R = \frac{2 p R}{E} (1 - \mu). \quad (25)$$