



# Předení – cvičení Pomůcka - výpočet průtahu



Ing. Eva Moučková, Ph.D.

- Zjemnění délkového vlákenného produktu
- Realizován mezi páry válců



$$V_1 = V_{\text{odváděcích válečků}}$$

$$V_2 = V_{\text{podávacích válečků}}$$

Podmínka průtahu:

$$V_{\text{odv}} > V_{\text{pod}}$$

## Možnosti výpočtu průtahu

1) Z jemnosti

$$P = \frac{T_{\text{vstup}}}{T_{\text{výstup}}} \cdot D$$

$P$  ..... průtah

$T_{\text{vstup}}$  ..... jemnost vstupního produktu (v soustavě tex)

$T_{\text{výstup}}$  ..... jemnost výstupního produktu (v soustavě tex)



## Možnosti výpočtu průtahu

### 2) Z obvodových rychlostí válečků

$$P = \frac{v_{odv}}{v_{priv}} = \frac{\pi \cdot d_{odv.vál.} \cdot n_{odv.vál.}}{\pi \cdot d_{priv.vál.} \cdot n_{priv.vál.}}$$

Obvodová rychlosť válečku (obecně)

$$v = \pi \cdot d \cdot n$$

$v_{del}$  ... obvodová rychlosť odvádēcích válečků [m/min]

$v_{feed}$  ... obvodová rychlosť pribádēcích válečků [m/min]

$d_{odv.vál.}$  ... průměr odvádēcího válečku [m]

$d_{priv.vál.}$  ... průměr pribádēcího válečku [m]

$n_{odv.vál.}$  ... otáčky odvádēcích válečků [min<sup>-1</sup>]

$n_{priv.vál.}$  ... otáčky pribádēcích válečků [min<sup>-1</sup>]

$d$  .... průměr válečků [m],  
 $n$  ... otáčky válečku [m].

Otáčky válečku lze vypočítat z převodu stroje:

$$n = n_{elm} \cdot i_{elm-val}$$

$i_{elm-val}$  .... Převodový poměr od elektromotoru k válečku [-] ,  
 $n_{elm}$  .... Otáčky elektromotoru [rpm]


Pozn: Váleček je obvykle poháněn pomocí elektromotoru a ozubených kol které do sebe zabírají (tj. zapadají svými zuby), nebo tzv. řemenic spojených řemenem. Díky převodu se otáčky válečku liší od otáček elektromotoru.



## Možnosti výpočtu průtahu

### 2) Z obvodových rychlosí válečků

#### Výpočet převodového poměru



$i$  ... převodový poměr

$z_1, z_2 \dots$  počty zubů příslušných ozubených kol

$$i = \frac{z_1}{z_2}$$

Pokud mezi elektromotorem a válečkem (vřetenem, atd.) je několik sad ozubených kol, které do sebe zabírají, pak celkový převodový poměr se vyjádří jako násobek dílčích převodových poměrů.

$$i_{elm \rightarrow val} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4}$$


**Převodový poměr** – poměr počtu zubů dvou ozubených kol, které do sebe zabírají, nebo jsou spojeny řetězem, nebo poměr průměru řemenic spojených řemenem.



## 2) Z obvodových rychlostí válečků

### Výpočet převodového poměru

V případě, že do sebe postupně zabírá více ozubených kol, pak „prostřední kola“ jsou kola vložená a při výpočtu převodového poměru se neuvažují.



$$i_{elm \rightarrow val} = \frac{z_1}{\cancel{z_2}} \cdot \frac{\cancel{z_2}}{z_3} = \frac{z_1}{z_3}$$

Pokud jsou **válečky** v průtahovém ústrojí **spojeny převodem**, pak průtah mezi válečky lze vypočítat z **převodu stroje**.



## 2) Průtah z převodu stroje

Při odvození se vychází ze vztahu pro výpočet průtahu z obvodových rychlostí.


$$P = \frac{v_{odv}}{v_{priv}} = \frac{\pi \cdot d_{odv.vál} \cdot n_{priv.vál}}{\pi \cdot d_{odv.vál} \cdot n_{priv.vál}} = \frac{\pi \cdot d_{odv.vál} \cdot n_{elm} \cdot i_{elm-odv.val}}{\pi \cdot d_{odv.vál} \cdot n_{elm} \cdot i_{elm-priv.val}}$$

Protože oba válečky jsou poháněny stejným motorem, část převodu je stejná. Lze tedy psát:


### Průtah z převodu stroje

$$P = \frac{d_{odv.vál}}{d_{priv.vál}} \cdot i_{priv.vál \rightarrow odv.vál}$$

#### Ukázka



$$P = \frac{d_{odv.vál}}{d_{priv.vál}} \cdot i_{priv.vál \rightarrow odv.vál} = \frac{d_1}{d_2} \cdot \frac{z_2}{z_1}$$



4) Průtah celkový z dílčích průtahů

$$P_c = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_n$$

