

Tkaniny 1 „Definice, souvislosti“ |

Základní charakteristiky tkanin - ukázkový příklad


Ukázkový příklad:

Zakreslete střídú vazby 100%bavlněné tkaniny a vypočtěte parametry vždy pro osnovu, útek a celou tkaninu: koeficient provázanosti $\kappa[-]$, zakrytí $Z[\%]$, cover factor CF [$\text{tex}^{1/2}\text{mm}^{-1}$] a plošnou hmotnost tkaniny G [gm^{-2}].
Je dán: dostava osnovy $D_o=225$ [nití/10cm], dostava útku $D_u=135$ [nití/10cm], průměr osnovní nitě $d_o=0,22$ [mm], průměr útkové nitě $d_u=0,22$ [mm], jemnost osnovní nitě $T_o=29,5$ [tex], jemnost útkové nitě $T_u=29,5$ [tex], setkání osnovy $s_o=3,2\%$, setkání útku $s_u=13,8\%$.

$$\text{Vazba } P \frac{1}{1}$$

Zakreslení střídy vazby a výpočet koeficientu provázanosti.

Jedná se o vazbu plátnovou, střída plátnové vazby má velikost $2x2$. Je tedy tvořena dvěma nitmi osnovními $n_o = 2$ a dvěma útkovými $n_u = 2$. Na každé osnovní niti ve střídě vazby jsou dvě zakřížení, $z_o = 2x2 = 4$. Na každé útkové niti ve střídě jsou dvě místa zakřížení, $z_u = 2x2 = 4$.



Koeficient provázanosti osnovy $\kappa[-]$.

Pro výpočet koeficientu provázanosti osnovy a útku použijeme základní definiční vztah.

$$\kappa_o = \frac{z_o}{n_o n_u} = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1$$

$$\kappa_u = \frac{z_u}{n_o n_u} = \frac{4}{2 \cdot 2} = 1$$

Koeficient provázanosti tkaniny vypočteme jako aritmetický průměr koeficientu provázanosti osnovy a útku.

$$\kappa = \frac{\kappa_o + \kappa_u}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

Zakrytí tkaniny Z[%]

Pro výpočet zakrytí osnovy $Z_o\%[]$ a zakrytí útku $Z_u\%[]$ využijeme základní definiční vztah, založený na znalosti dostav a průměrů.

$$Z_o = D_o [\text{nití / cm}] \cdot d_o [\text{cm}] = 22,5 \cdot 0,022 = 0,495 [-] = 49,5 [\%]$$

$$Z_u = D_u [\text{nití / cm}] \cdot d_u [\text{cm}] = 13,5 \cdot 0,022 = 0,297 [-] = 29,7 [\%]$$

Celkové zakrytí tkaniny je dáno vztahem

$$Z = Z_o + Z_u - Z_o Z_u = 0,495 + 0,297 - 0,495 \cdot 0,297 = 0,645 [-] = 64,5 [\%]$$

Cover factor CF [$\text{tex}^{1/2}\text{mm}^{-1}$]

$$CF_o = D_o [\text{nití / mm}] \cdot \sqrt{T_o [\text{tex}]} = 2,25 \cdot \sqrt{29,5} = 12,2 \text{mm}^{-1} \text{tex}^{1/2}$$

$$CF_u = D_u [\text{nití / mm}] \cdot \sqrt{T_u [\text{tex}]} = 1,35 \cdot \sqrt{29,5} = 7,3 \text{mm}^{-1} \text{tex}^{1/2}$$

Cover factor tkaniny je dán jako součet cover factoru osnovy a útku

$$CF = CF_o + CF_u = 12,2 + 7,3 = 19,5 \text{mm}^{-1} \text{tex}^{1/2}$$

Plošná hmotnost tkaniny G [gm^{-2}]



Plošnou hmotnost osnovy a útku vypočteme na základě znalosti dostav, jemnosti nití a setkání. Použijeme základní definiční vztah.

$$G_o = D_o [nití / mm] \cdot T_o [tex] (1 + s_o [-]) = 2,25 \cdot 29,5 \cdot (1 + 0,032) = 68,5 \text{ gm}^{-2}$$

$$G_u = D_u [nití / mm] \cdot T_u [tex] (1 + s_u [-]) = 1,35 \cdot 29,5 \cdot (1 + 0,138) = 45,3 \text{ gm}^{-2}$$

Plošná hmotnost tkaniny je dána součtem plošných hmotností obou soustav:

$$G = G_o + G_u = 68,5 + 45,3 = 113,8 \text{ gm}^{-2}$$

Poznámky a doporučený postup výpočtu:

- ✓ Pečlivě si pročíst zadání
- ✓ Nalézt téma, které odpovídá zadání a vyhledat vztahy, které lze pro výpočet zjištovaných charakteristik použít.
- ✓ Vyjádřit hledanou veličinu ze zvolené rovnice v obecném tvaru a provést rozměrovou analýzu.
- ✓ Dosadit do vztahu v souladu s rozměrovou analýzou (některé veličiny je nutné převést a dosadit ve správných jednotkách).
- ✓ Provést výpočet a jeho případnou kontrolu.
- ✓ Uvést výsledek včetně jednotky.
- ✓ Velikost charakteristiky zjištěné výpočtem je ovlivněna zaokrouhlováním vstupních veličin. Proto je vhodné dílčí výsledky nezaokrouhlovat a hodnotu π uvádět v plném tvaru, který kalkulačka umožňuje. Odlišnost ve výsledné hodnotě vypočtené charakteristiky také souvisí se způsobem odvození použitého vztahu a kumulací chyb vstupních proměnných.

