


Tuhost hustě vinuté válcové pružiny:




Moment kroutící drát pružiny:

$$M_k = F \cdot R$$

Poměrné zkroucení:

$$\vartheta = \frac{M_k}{G \cdot J_P}$$

Tuhost hustě vinuté válcové pružiny:



$$dl = R \cdot d\psi$$

Zkroucení úseku dl :

$$\begin{aligned} d\varphi &= \vartheta \cdot dl = \vartheta \cdot R \cdot d\psi \\ &= \frac{M_k}{G \cdot J_P} \cdot R \cdot d\psi \\ &= \frac{F \cdot R}{G \cdot J_P} \cdot R \cdot d\psi = \frac{F \cdot R^2 \cdot d\psi}{G \cdot J_P} \end{aligned}$$

Posun středu závitu:

$$du = R \cdot d\varphi = \frac{F \cdot R^3 \cdot d\psi}{G \cdot J_P}$$

"Součet" přes všechny dl :

$$u = \int_{\psi=0}^{2\pi n} du = \int_{\psi=0}^{2\pi n} \frac{F \cdot R^3}{G \cdot J_P} \cdot d\psi = \frac{F \cdot R^3}{G \cdot J_P} \cdot 2\pi n$$

Tuhost hustě vinuté válcové pružiny:

Tuhost pružiny:


$$k = \frac{F}{u} = \frac{F}{\frac{F \cdot R^3}{G \cdot J_P} \cdot 2 \cdot \pi \cdot n} = \frac{G \cdot J_P}{2 \cdot \pi \cdot n \cdot R^3}$$

$$k = \frac{G \cdot \frac{\pi \cdot d^4}{32}}{2 \cdot \pi \cdot n \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^3} = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot n \cdot D^3}$$

Příklad 1:

Dáno: D , a , G , m


Určete: τ , ϑ , φ , reakce



Příklad 2:


Dáno: l, D_1, D_2, D_3, G, M

Určete: napětí



Příklad 3:

Dáno: a, b



1. D_1, G_1

2. D_2, D_3, G_2

3. D_4, G_3

Určete: napětí