

Poznámky

- Dbáme na pečlivou přípravu preparátu – špinavá skla, málo imerzní kapaliny, příliš mnoho vláken... to vše způsobuje problémy při měření.
- Měříme jen dobře zaostřená vlákna.
- Snažíme se preparát prohlížet systematicky, abychom neměřili některá vlákna vícekrát při výpočtu jemnosti nezapomeneme na převod jednotek !