



## Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

NPO\_TUL\_MSMT-16598/2022



# Předmět: Nauka o materiálu Přednáška č. 3: Kovy na bázi Fe-C

doc. Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.


# Cíl přednášky

Cílem přednášky je seznámit studenty s kovy na bázi Fe-C, s jejich strukturou a podmínkami vzniku a základním názvoslovím v oblasti ocelí a litin.

# Obsah

1. Opakování pojmů
2. Podstata materiálů – železo
3. Binární diagram Fe – C stabilní
4. Binární diagram Fe – C metastabilní
5. Rozpadová schémata
6. Diskuze a dotazy

# Čistý kov – krystalizace




1 složka  
2 fáze - kap. i pevná

$$V = 1 - 2 + 1 = 0$$


= krystalizace probíhá za konst.  
teploty (nic se nemění)

# Krystalizace taveniny na tuhý roztok



# TUHÉ ROZTOKY (označení řecká písmena)


TR = homogenní vícesložková soustava



## Substituční (Au-Ag)

$\bullet_a$  atomy základního kovu  
 $\bullet_b$  atomy příměsi

- Oba druhy částic si jsou velmi podobné




## Intersticiální (Fe-C)

$\bullet_a$  atomy základního kovu  
 $\bullet_b$  atomy příměsi

- Oba prvky jsou rozdílné (jeden je výrazně menší)

# **Rovnovážný diagram Fe-C.**

# Čisté železo



Křivky chladnutí a ohřevu čistého železa

Teplota tání 1539 °C

Teplota A4 -  $\alpha$  na  $\gamma$

Teplota A3 -  $\gamma$  na  $\delta$

Teplota A2 -  $\alpha$  na  $\beta$   
(ztáta feromg.vlast.)

- Atomové číslo 26
- at. hmotnost 55,874
- **Hustota 7 870 kg.m<sup>-3</sup>**
- **Teplota tání 1539 °C**
- vodivé, houževnaté, měkké
- tažnost 50 %,
- kontrakce 90 %,
- pevnost 180 - 250 MPa
- tvrdost 45 - 55 HV
- feromagnetické vlastnosti - Curieova

## Polymorfní – mřížkové parametry

- kubická prostorově centrována -  $\alpha$  ,  $\delta$  -  $2,86 \cdot 10^{-10}$  m
- kubická plošně centrována -  $\gamma$  -  $3,6 \cdot 10^{-10}$  m

# Soustava Fe - C

Ovlivňuje strukturu i vlastnosti Fe

Malý – intersticiální tuhý roztok

- a) Intersticiální tuhý roztok C v Fe  $\alpha$  = **FERIT** (kubická prostorově centrována)
- b) Intersticiální tuhý roztok C v Fe  $\gamma$  = **AUSTENIT** (kubická plošně centrována)
- c) Intersticiální tuhý roztok C v Fe  $\delta$  =  $\delta$  FERIT (kubická prostorově centrována)

Maximální rozpustnost C v Fe  $\gamma$  (v Austenitu) je 2,11 % za teploty 1147 °C

Fe  $\alpha$  (Feritu) je 0,018 % za teploty 727 °C

Fe  $\delta$  ( $\delta$  Feritu) je 0,08 % za teploty 1494 °C

C který je ve slitině Fe ve větším množství, než je jeho rozpustnost se nachází ve formě:


✓ **Karbid železa  $Fe_3C$**  (chemicky vázaný) = **CEMENTIT**, obsahuje 6,687 hm. % C, mřížka ortorombická, metastabilní fáze (není ve stavu nejnižší Gibbsovi energie)

→ **METASTABILNÍ SOUSTAVA Fe –  $Fe_3C$  (oceli)**

✓ **Grafit** (stabilní fáze, chemicky volný, hexagonální s.)


→ **STABILNÍ SOUSTAVA Fe – C (litiny)**

## AUSTENIT



**FERIT**

Fe<sub>3</sub>C Kubická prostorově centrovana



# Ve které soustavě bude Fe-C krystalizovat?

Zda slitiny železa s uhlíkem budou krystalizovat ve shodě s **metastabilním nebo stabilním rovnovážným diagramem**, rozhoduje řada okolnosti:

- **Přítomnost dalších prvků** (přísada manganu podporuje krystalizaci ve shodě s metastabilním rovnovážným diagramem, přísada křemíku naopak podporuje krystalizaci ve shodě s diagramem stabilním).
- **Rychlosť ochlazování**. (rychlé ochlazování podporuje krystalizaci ve shodě s metastabilním diagramem, pomalé se stabilním diagramem).
- **Obsah uhlíku**. (pod 2,11% (někdy se udává 2,14%) krystalizují ve shodě s metastabilním diagramem, nad 2,11% - rozličně)

# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA (Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$ )


**Důležitá pro OCELI (do 2,14 %)**




<https://www.skiresort.info/ski-resort/hintertux-glacier-hintertuxer-gletscher/ski-lifts/l864/>

<https://www.jkz.cz/cs/produkty/konstrukcni-oceli/>


# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA (Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$ )



# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA (Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$ )



# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA (Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$ )



# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA

**Eutektikum** – z taveniny vznikne Austenit + eutektický cementit



**Eutektoid** – z Austenitu vznikne Ferit + eutektoidní cementit



# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA

$A_1 = A_{c1}$  teoretická teplota rovnováhy austenit  $\leftrightarrow$  perlit.

$A_2$  Curieho bod tj. teplota při níž ferit při ohřevu ztrácí nebo při ochlazování nabývá feromagnetické vlastnosti.

$A_3 = A_{c3}$  teoretická teplota rovnováhy austenit  $\leftrightarrow$  ferit u podeutektoiidních ocelí.

$A_{cm}$  teoretická teplota rovnováhy austenit  $\leftrightarrow$  sekundární cementit u nadeutektoiidních ocelí.

Austenit – A intersticiální tuhý roztok C, případně i jiných prvků v  $Fe_\gamma$ .

Ferit – F intersticiální tuhý roztok C, případně i jiných prvků v  $Fe_\alpha$ .

$\delta$  - ferit,  $\delta F$  intersticiální tuhý roztok C, případně i jiných prvků v  $Fe_\delta$ .

## Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA

Ledeburit, L je metalografický název pro eutektikum metastabilní soustavy Fe – C. Je tvořen směsí austenitu a primárního cementitu.

Ledeburit transformovaný,  $L_{tr}$  je směs perlitu a primárního cementitu. Je tvořen drobnými ostrůvkami perlitu obklopenými cementitickou hmotou.

**Perlit, P** metalografický název pro eutektoid metastabilní soustavy Fe – C. Je tvořen směsí feritu sekundárního cementitu.

# Binární diagram Fe – C : METASTABILNÍ SOUSTAVA

**Cementit, C** je metalografický název pro karbid železa. Je to intersticiální chemická sloučenina, která má stechiometrický vzorec  $\text{Fe}_3\text{C}$ . Má tedy stálé chemické složení dané chemickým vzorcem – obsahuje 6,687 % uhlíku.

Podle místa a způsobu vzniku označujeme cementit jako primární  $\text{C}_I$ , sekundární  $\text{C}_{II}$ , terciální  $\text{C}_{III}$ .

## Primární cementit $\text{C}_I$

vzniká přímo z taveniny – krystalizací, je nejhrubší.

## Sekundární cementit $\text{C}_{II}$

vzniká vylučováním na hranicích zrn austenitu.

## Terciální cementit $\text{C}_{III}$

vzniká vylučováním na hranicích zrn feritu. je nejjemnější

# Binární diagram Fe – C : STABILNÍ SOUSTAVA


**Důležitá pro LITINY  
(oblast okolo eutektického  
bodu 4,3 % C)**



<https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/EN10242-B1-kujna-litina-zarove-zinkovana/31468002210384.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/>


<https://www.brembo.com/cz/auto/prvovskyroba/produkty/brzdove-kotouce>

# Fe - C (-Si)




# Binární diagram Fe – C : STABILNÍ SOUSTAVA

**Grafitické eutektikum (GEM)** – z taveniny vznikne Austenit +  
lupínkový grafit





**Grafitické eutektoid (GED)** – z Austenitu vznikne Ferit +  
lupínkový grafit



**!! Výsledný grafit se skládá ze směsi všech grafitů a lze ho značit pouze Grafit**

Pozn. Tvar grafitu může být upraven, modifikačním činidlem např. na kuličkový

# Tvar grafitu



# Složení litin

## Litiny

### Matrice

Feritická  
Feriticko-Perlitická  
Perlitická

### Grafit

Očkování (Si)



*Velikost grafitu*



Modifikace (Mn)




*Tvar grafitu*




Lupínkový (LLG – litina s lupínkovým grafitem)

Kuličkový (LKG - = Tvárná litina)

Vločkový, Červíkovitý atd.



# Matrice



# Značení ocelí a litin a přepočty dle dalších norem

[http://www.steelnumber.com/en/search\\_form\\_eu.php](http://www.steelnumber.com/en/search_form_eu.php)

- Značení ocelí a litin
- Legované oceli
- Austenitové oceli
- Typy litin

Děkuji vám za pozornost