


## Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

**NPO\_TUL\_MSMT-16598/2022**



### Předmět: Nauka o materiálu Přednáška č. 5: Neželezné kovy

doc. Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

# Cíl přednášky

Cílem přednášky je seznámit studenty s neželeznými kovy. Studenti se seznámí s lehkými a těžkými neželeznými kovy a s kovy s nízkou, střední a vysokou teplotou tání. Největší pozornost bude věnována slitinám hliníku a jejich vytvrzování.

# Obsah

1. Úvod
2. Pásová teorie
3. Rozdělení neželezných kovů
4. Kovy s nízkou teplotou tání
5. Lehké kovy
6. Kovy se střední teplotou tání
7. Kovy s vysokou teplotou tání
8. Ušlechtilé kovy
9. Slitiny hliníku
10. Měď a její slitiny

Li bude v přednášce 13

## Periodická soustava prvků

	1 H	2 He	3 Li	4 Be	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 Ar
1	1,0079 2,20 Vodík	9,01	0,97 Lithium	1,50 Boron									10,81 2,00 Bor	12,01 2,50 Cín	14,01 3,10 Dusička	16,00 3,50 Kyslík	19,00 4,10 Fluor	4,00 20,18 Helium
2	22,99	24,31											26,98 1,50 Alumínium	27,09 1,70 Mangan	28,09 1,70 Kobalt	29,98 1,70 Nikl	30,97 1,70 Měď	35,45 10,80 Síra
3	11 Na	12 Mg	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 Ar
	1,00 Sodík	1,20 Mříček	1,10	1,00	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
4	39,10	40,08	44,96	47,88	50,94	52,00	54,94	55,85	58,93	58,69	63,55	65,38	69,72	72,61	74,92	78,96	79,90	83,80
5	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
6	85,47	87,62	88,91	91,22	92,91	95,94	~98	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,75	127,60	126,90	131,29
7	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
8	0,89	0,99	1,10	1,20	1,20	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,80	2,00	2,20
9	Rubidium	Strontium	Yttrium	Zirconium	Niobium	Mó�an	Teknetium	Ruthenium	Rhodium	Palladium	Stříbro	Kadmium	Inđium	Antimon	Te	Jod	Xenon	
10	132,91	137,33		178,49	180,95	183,85	186,21	190,20	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,26	208,98	~209	~210	~222
11	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
12	0,86	0,97	Cesium	0,97	Barium	1,20	Hafnium	1,30	Tantal	1,30	Wolfrám	1,50	Rhenium	1,50	Osmium	1,70	1,80	1,90
13	~223	226,03		~267	~268	~269	~270	~269	~278	~281	~281	~285	~286	~289	~288	~293	~294	~294
14	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
15	0,86	0,97	Francium	Rutherfordium	Dubnium	Seaborgium	Bohrium	Hassium	Mēitnerium	Darmstadtium	Roentgenium	Copernicium	Nihonium	Flerovium	Moscovium	Livermorium	Tennesine	Oganesson

13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
10,81 1,50 Alumínium	12,01 1,70 Silicon	14,01 2,10 Fosfor	16,00 2,40 Síra	19,00 2,80 Chlor	4,00 8,00 Helium
20,90 1,80 Galin	22,61 1,80 Gele	24,00 2,20 Arsen	26,96 2,50 Selen	29,90 2,70 Brom	35,45 10,80 Krypon
31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
31,72 1,80 Galin	32,00 2,00 Gele	33,20 2,20 Arsen	34,00 2,50 Selen	35,20 2,70 Brom	36,90 10,80 Xenon
37 In	38 Sn	39 Sb	40 Te	41 I	42 Xe
39,72 1,70 Indium	40,80 1,70 Sírov	41,50 1,80 Antimon	42,00 2,00 Tellur	43,20 2,20 Jod	44,90 10,80 Xenon
49 Tl	50 Pb	51 Bi	52 At	53 Rn	54 O
50,38 1,40 Thalium	51,20 1,50 Pbismut	52,00 1,70 Bismut	53,10 1,80 Astat	54,90 10,80 Radon	55,45 10,80 Oganesson


polokovy se obvykle chovají jako polovodiče (B, Si, Ge)  
Si - bude probíráno v přednášce 13

# Kovy a polokovy


**KOVY** - většina prvků (cca 5/6)

**vlastnosti** – dány charakterem vazby a krystalové struktury  
neprůhlednost, kovový lesk, kujnost, tažnost, dobrá elektrická (klesající s rostoucí teplotou) a tepelná vodivost, kromě Hg jsou v pevném stavu za LT

## KOVOVÁ VAZBA



## TÁSOVÁ TEORIE



# Kovy a polokovy – energetické pásy

(při  $TiO_2 - 3,2\text{ eV}$ )


## TAŠOVÁ TEORIE VODIČE



překrývají se  
 $e^-$  volně přestupují do vod. p.

8

## TAŠOVÁ TEORIE POLO VODIČE



$e^-$  lze vybudit (UV, teplo...)  
k přeskoku zakázaného  
pásu

# Izolátory – energetické pásy

MÍSOVÁ TEORIE  
IZOLATORY



# **Neželezné kovy a jejich slitiny**

## **Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Zn, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny**

- ✓ Kromě Fe se říká všem ostatním kovům neželezné
- ✓ Využívají se především ve slitinách
- ✓ Využití také jako legury slitin Fe-C (v ocelích a litinách)
- ✓ Široké využití – automotive, elektrotechnika, tepelná technika, letecký průmysl, potravinářství, zdravotnictví....

# Rozdělení neželezných kovů a slitin

## Podle teploty tání

S nízkou teplotou tání (Sn, Pb, Zn....)

Se střední teplotou tání (**Cu**, Ni, Co...)

S vysokou teplotou tání (Zr, Nb, W, Mo...)

## Podle měrné hmotnosti

Lehké pod  $5\ 000\ kg/m^3$  (**Al**, Mg, Ti..)

Těžké nad  $5\ 000\ kg/m^3$  (Cu, Ni...)

**Ušlechtilé kovy** (Cu, Au, Ag, Pt – odolnost vůči korozii)

**Radioaktivní kovy**

# Neželezné kovy a jejich slitiny

Kovy		Atomové číslo	Atomová hmotnost	Teplota tání [°C]	Objemová hmotnost [kg/m3]	Pevnost [MPa] Čisté/vytvrzené	Cena [Kč/kg]
S nízkou teplotou tání + Al, Mg (u lehkých)	<b>Cín Sn</b>	50	118,1	<b>231,9</b>	7 298	30	625
	<b>Olovo Pb</b>	82	207,21	327,4	11 340	<b>15</b>	50
	<b>Zinek Zn</b>	30	65,38	419,4	7 136	120	60
	Kadmium Cd	48	112,41	321	8 650		
	Vizmut Bi	83	2,9	271,3	9 800		
	Antimon Sb	51	121,76	630,5	6 620		
Se střední teplotou tání	<b>Měď Cu</b>	29	63,54	1 083	8 940	180	450
	<b>Nikl Ni</b>	28	58,71	1 453	8 900	350	850
	Kobalt Co	27	58,93	1 493	8 900		1350
	<b>Mangan Mn</b>	25	54,93	1 244	7 400		
S vysokou teplotou tání + Ti (u lehkých)	Zirkonium Zr	40	91,22	1 860	6 500		
	Niob Nb	41	92,2	2 415	8 750		
	Molybden Mo	42	95,94	2 610	10 200		364
	Tantal Ta	73	10,94	3 000	16 600		
	Wolfram W	74	183,85	<b>3 345</b>	19 320		

# Neželezné kovy a jejich slitiny

Kovy	Atomové číslo	Atomová hmotnost	Teplota tání [°C]	Objemová hmotnost [kg/m3]	Pevnost [MPa] Čisté/vytvrzené	Cena [Kč/kg]		
lehké	Hliník Al	13	26,98	660,2	2 669	70	200	47,4
	Hořčík Mg	12	23,34	650	1 740	180		
	Berilium Be	4	9,01	1 285	1 840			
	Titan Ti	22	47,9	1 668	4 500	400	900	
Ušlechtilé	Stříbro Ag	47	107,87	960,5	10 490	150		16 158
	Zlato Au	79	196,78	1 063	19 320	120		1 343 248
	Platina Pt	78	195,09	1 773,5	21 450	200		649 862
	Paladium Pd	46	106,4	1 552	12 000			884 855
	Iridium Ir	77	192,2	2 443	22 600			
	Osmium Os	76	1902	2 900	22 600			
Lithium – bude v jiné přednášce	3	6,94	180,5	534				900

1oz = Trojská unce, (v angličtině troy weight nebo troy ounce) je základní váhová jednotka (přibližně 31,1 gramu) používaná na národních a mezinárodních trzích stříbra, zlata, platiny a dalších drahých kovů, příp. drahokamů.

# Kovy s nízkou teplotou tání

Olovo Pb

327,4 °C

231,9 °C Cín Sn

Zinek Zn

419,4 °C

- kov šedé barvy, velmi měkký a dobře tvárný, dobře odolává silným anorganickým kyselinám
- je to špatný vodič tepla a elektrického proudu
- jedovaté, proto se nesmí používat v potravinářství
- použití Pb – ochrana nádob a potrubí při výrobě  $H_2SO_4$ , ochrana elektrod v autobateriích, ochrana proti radiaci (rentgenové záření, radioizotopy), výroba střeliva, slitiny Pb (měkké pájky, olověné kompozice, liteřina)



# Kovy s nízkou teplotou tání



- stříbrobílý kov, dobře tvárný, tvrdší než Pb, ale stále velmi měkký
- Sn je polymorfní kov a modifikace stálá při teplotě nižší než  $13^{\circ}\text{C}$  způsobuje přeměnu Sn na šedý prášek (cínové předměty se rozpadají) – jedná se o tzv. cínový mor
- Sn dobře odolává korozii, potravinářská nezávadnost!
- použití Sn – asi polovina vyrobeného Sn se spotřebovává na povrchovou ochranu předmětů zejména pro potravinářské účely, druhá polovina vyrobeného Sn se spotřebuje na slitiny s nízkou teplotou tání (měkké pájky, cínové kompozice) a spolu s Cu na výrobu bronzů

# Kovy s nízkou teplotou tání

Olovo Pb

327,4 °C

231,9 °C Cín Sn

Zinek

419,4 °C



- Zn je bílý kov s modrošedým odstímem, středně tvrdý a za normální teploty křehký
- dobře odolává atmosférickým vlivům, mořské vodě i organickým látkám
- významné jsou sloučeniny Zn jako např. oxid zinečnatý ZnO (běloba v malířství, příprava zásypů, mastí apod.) či tzv. bílá skalice (použití v lékařství, při galvanickém pozinkování, k impregnaci dřeva a kůže)
- **hlavní oblasti použití Zn – povrchová ochrana zejména ocelí**

# Kovy se střední teplotou tání

Měď Cu

1083°C

Nikl Ni

1453°C

Mangan Mn

1244°C

- Cu je kov načervenalé barvy s výbornou tepelnou i elektrickou vodivostí, velmi dobrou tvárností za tepla i za studena – tvárnost si zachovává i při záporných teplotách
- má velmi dobrou korozní odolnost jak vůči atmosférickým vlivům tak i vůči řadě chemikálií
- má dobrou obrobitelnost a svařitelnost, špatnou slévatelnost
- Cu je po Fe a Al třetí nejpoužívanější kov
- hlavní oblasti použití Cu – v elektrotechnice - elektrovodný materiál, zařízení vystavená nízkým teplotám, střešní krytina, okapové žlaby, nádoby v potr. průmyslu, plátování ocelových plechů, ca 1/2 vyrobené Cu se používá k výrobě slitin, a to buď mosazí nebo bronzů

Budem probírat podrobněji

# Kovy se střední teplotou tání

[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Nickel\\_Battery.jpg/270px-Nickel\\_Battery.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Nickel_Battery.jpg/270px-Nickel_Battery.jpg)

Měď Cu

1083°C

Nikl Ni

1453°C

Mangan Mn

1244°C

- Ni je drahý bílý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností a dobrými mechanickými vlastnostmi i v čistém stavu
- významnou vlastností Ni je vysoká vrubová houževnatost i při nízkých teplotách
- hlavní oblasti použití Ni – asi 60 % Ni se spotřebuje jako přísada do slitinových ocelí, kde zvyšuje zejména vrubovou houževnatost při nízkých teplotách, v elektrotechnice se Ni využívá pro baterie, regulační odpory či odporové teploměry, jako konstrukční materiál se používá pro ventilová sedla či součásti parních armatur, asi 25% spotřeby představují vlastní Ni slitiny – mince , slitiny žárovzdorné a žáropevné, šperky (pozor na kontaktní alergie), katalyzátory
- 1/4 světové produkce niklu, je z kanadské Sudbury



# Kovy se střední teplotou tání

Měď Cu

1083°C

Nikl Ni

1453°C

Mangan Mn

1244°C

- Mn je kov šedé barvy, tvrdý a křehký, V přírodě se mangan vyskytuje prakticky vždy současně s rudami železa. (Krušné hory) Oxid manganičitý = burel – ve sklářství.
- na vzduchu rychle oxiduje, rozpouští se v kyselinách, rozkládá vodu
- hlavní oblasti použití Mn – většina Mn se spotřebuje jako přísada do ocelí – jedná se o jednu z nejběžnějších přísad většinou u levných legovaných ocelí, kde působí především na zvýšení pevnosti
- Mn bývá často součástí železné rudy, proto se dostává přirozeně do oceli jako Si, P či S
- *Pozn.: Zatímco Mn a Si jsou v určitých množstvích považovány při výrobě oceli za užitečné příměsi, P a S jsou považovány za příměsi škodlivé. Obsah Mn nebo Si, spolu s rychlosí ochlazování, je zároveň rozhodující pro to, zda proběhne krystalizace podle stabilního či metastabilního diagramu soustavy Fe – C.*

# Kovy s vysokou teplotou tání

**1907 °C**

Chrom Cr


**2610 °C**

Molybden Mo

**3345 °C**

Wolfram W

- Cr je bílý kov s nádechem do modra, lesklý a tvrdý, na vzduchu je velmi stálý
- sloučeniny Cr jsou jedovaté a zpravidla výrazně zabarvené, proto se často používají jako barviva
- hlavní oblasti použití Cr – přísada do tzv. korozivzdorných ocelí (oceli používané v chemicky agresivním prostředí) – aby se však ocel dala označit jako korozivzdorná musí teoreticky obsahovat více než 11,5% Cr (prakticky více než 14% Cr)
- v menších množstvích zvyšuje Cr výrazně prokalitelnost ocelí, další použití Cr je galvanické pokrovování různých součástek a předmětů, které jsou takto chráněny před oxidací a mají hladký a lesklý povrch
- Je poměrně lehký – 7,1.103 kg/m<sup>3</sup>,
- Teplota tání 1857 °C



# Kovy s vysokou teplotou tání

1907 °C

Chrom Cr

2610 °C

Molybden Mo

3345 °C

Wolfram W

- Mo je tvrdý, křehký kov, chemicky stálý, s vysokou teplotou tání (2617°C)
- hlavní oblasti použití Mo – nejvíce Mo se spotřebuje při výrobě ocelí, kde působí na zvýšení žáropevnosti, prokalitelnosti, korozní odolnosti atd., Mo se využívá také k výrobě slinutých karbidů pro řezné nástroje, v elektrotechnice na kontakty
- Používá se jako součást magneticky měkkých slitin, na rentgenové lampy, odporové materiály ve vakuu pro teploty 1600 až 2000°C, jeho dobrá odolnost proti korozi se využívá při výrobě armatur, míchadel a nádob v chemickém průmyslu



# Kovy s vysokou teplotou tání

1907 °C

Chrom Cr

2610 °C

Molybden Mo

3345 °C

Wolfram W

- W má podobné vlastnosti jako Mo, jeho teplota tání je nejvyšší mezi kovy 3345 °C, hustota 19,3 g / cm<sup>3</sup>) je velmi vysoká, blízká zlatu
- tvoří velmi tvrdé a stálé karbidy
- hlavní oblasti použití W – je typickým přísadovým kovem u nástrojových ocelí, zejména pak u tzv. rychlořezných ocelí (zvyšuje odolnost proti otěru a řezivost nástroje), dále se používá u ocelí pro práci za vyšších teplot a u ocelí s vysokou tvrdostí
- W se používá rovněž pro kontakty s dobrou odolností proti opotřebení, pro vlákna žárovek, elektronky, speciální lampy, svařovací elektrody, topné odpory vakuových pecí pro vysoké teploty apod.
- prášková metalurgie – slinuté karbidy wolframu – řezné nástroje

# Kovy s vysokou teplotou tání

1907 °C

Chrom Cr

2610 °C

Molybden Mo

3345 °C

Wolfram W



# LEHKÉ kovy

Hliník Al

660 °C

Hořčík Mg

650 °C

Titan Ti

1668 °C

- Al je stříbrobílý, lehký a tvárný kov, dobrý vodič el. proudu a tepla
- Al je nejrozšírenější kov v zemské kůře a spotřebou druhý po Fe
- Čistý Al se na povrchu slučuje s kyslíkem (tenký povlak  $\text{Al}_2\text{O}_3$ )
- pro výrobu Al je nejvýznamnější ruda bauxit, což je v podstatě  $\text{Al}_2\text{O}_3$  s neurčitým obsahem vázané vody
- hlavní oblasti použití Al – elektrotechnický průmysl (elektrovodný materiál, kondenzátory), chemický a potravinářský průmysl (využívá se dobrá tepelná vodivost a odolnost proti korozi v kyselém prostředí), obaly a ochranné povlaky, velká část Al se spotřebuje při výrobě slitin Al (slitiny k tváření a slévárenské slitiny se širokým použitím zejména v automobilovém a leteckém průmyslu)

✓ Probereme podrobněji



# LEHKÉ kovy

Hliník Al

660 °C

Hořčík Mg

650 °C

Titan Ti

1668 °C

- Mg je nejlehčí z konstrukčních kovů, za studena špatně tvárný
- zejména při vyšších teplotách je velmi reaktivní a jeho výroba a zpracování jsou tudíž obtížné
- hlavní oblasti použití Mg – redukční činidlo při výrobě Ti, modifikátor při výrobě tvárné litiny, přísada do slitin Al (slitinys s dobrou pevností a odolností proti korozii), vlastní slitiny Mg (zejména slévárenské slitiny pro automobilový a letecký průmysl, kde se používají v omezené míře jako náhrada slitin Al)
- Př: Plech z hořčíkové slitiny je
  - 75 % lehčí než ocel,
  - 60 % lehčí než titan a
  - 33 % lehčí než hliník



# LEHKÉ kovy

Hliník Al

**660 °C**

Hořčík Mg

**650 °C**

Titan Ti

**1668 °C**

- Ti je nemagnetický polymorfní kov, význam vzrostl po II. světové válce
- hlavní výhody Ti - nízká měrná hmotnost a zároveň vysoká pevnost (měrná pevnost je stejná nebo i vyšší než u ocelí), dobrá vrubová houževnatost i za nízkých teplot a dobrá odolnost proti korozi
- hlavní nevýhoda Ti - obtížné zpracování, způsobené hlavně vysokou reaktivitou Ti za teplot nad 700°C, Ti má i horší obrobitelnost, slévatelnost a svařitelnost
- hlavní oblasti použití Ti – chemický, papírenský a textilní průmysl (odolnost proti Cl a jeho sloučeninám), součásti lodí (výborná odolnost proti mořské vodě), letecký a automobilový průmysl, zdravotní nezávadnost Ti - použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, **v chirurgii** (nástroje, šrouby, implantáty), slitiny Ti (používají se zpravidla tehdy, nevyhovují-li slitiny Al), spotřební zboží

# LEHKÉ kovy

Hliník Al

660 °C

Hořčík Mg

650 °C

Titan Ti

1668 °C



Titanová protéza s keramickou hlavou a polethylenovou jamkou

Zdroj: Wikimedia Commons  
Autor: Nuno Nogueira



<https://www.zahnimplantate-arztsuche.de/assets/images/iStock-1227284102.jpg>

[https://www.hodinky-365.cz/dokumenty/upload/clanky\\_auto/citizen-promaster-sky-eco-drive-titanium-cb5850-80e-185664-267580\\_860.jpg](https://www.hodinky-365.cz/dokumenty/upload/clanky_auto/citizen-promaster-sky-eco-drive-titanium-cb5850-80e-185664-267580_860.jpg)

[https://1gr.cz/fotky/idnes/20/102/cl5/ERP86c01e\\_13\\_YF\\_12A.jpg](https://1gr.cz/fotky/idnes/20/102/cl5/ERP86c01e_13_YF_12A.jpg)

# Ušlechtilé kovy

1063 °C

Zlato Au



960 °C

Stříbro Ag

1773 °C

Platina Pt

- Au je kov žluté barvy – je nejznámější z ušlechtilých kovů, dříve využíváno i jako platinidlo, nejcennější kov ve šperkařství
- je výborným vodičem elektrického proudu a tepla, není příliš pevné, je velmi tvárné (za studena jej lze vytepát na fólii o tloušťce až 0,0001 mm)
- má vynikající korozní odolnost – po Pt je Au chemicky nejodolnějším kovem
- Má vysokou měrnou hmotnost –  $19\ 200\ kg \cdot m^{-3}$
- hlavní oblasti použití Au – elektrotechnický průmysl (vodiče, zlacené kontakty), šperkařství, slitiny Au (využití rovněž v elektrotechnickém průmyslu a ve šperkařství)



# Ušlechtilé kovy

1063 °C

Zlato Au

960 °C

Stříbro Ag

1773 °C

Platina Pt

- Ag je kov bílé barvy s velmi dobrou korozní odolností, antibakteriální
- má **nejlepší tepelnou a elektrickou vodivost ze všech kovů**
- známá je sloučenina dusičnan stříbrný  $\text{AgNO}_3$ , která se využívá v lékařství a dříve ve fotografickém průmyslu (fotocitlivá vrstva)
- hlavní oblasti použití Ag – elektrotechnický průmysl (vodiče, pojistky, kontakty), šperkařství, ochranné vrstvy na součástech pro chemický průmysl, slitiny Ag (využití v elektrotechnickém průmyslu a jako tvrdé pájky), dříve platidlo



# Ušlechtilé kovy

1063 °C

Zlato Au

960 °C

Stříbro Ag

1773 °C

Platina Pt

- Pt je hlavním představitelem skupiny tzv. platinových kovů (Pt, Pd, Rh, Ir, Os)
- Pt je charakteristická především vysokou chemickou stálostí a odolností proti oxidaci za vysokých teplot – je ze všech kovů chemicky nejodolnější
- hlavní oblasti použití Pt – elektrotechnický průmysl (speciální elektronky, kontakty, potenciometry, elektrody zapalovacích svíček), laboratorní kelímky a misky, trysky k výrobě skelných a syntetických vláken, katalyzátor v chemickém či farmaceutickém průmyslu, slitiny Pt (topné spirály, termočlánky)



# Hliník

# Jak si představit hliník, když se „odstěhoval do Humpolce“?



Citát z komedie Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka *Marečku, podejte mi pero!*

# PROČ HLINÍK ???



MICHNA, Š., et al. Encyklopédie hliníku. Prešov : Adin, 2005. 701 s. ISBN 80-89041-88-4.

[https://technologystudent.com/despro\\_3/aluminium1.html](https://technologystudent.com/despro_3/aluminium1.html), [https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/v-zari-konci-padesatniky-nektere-zbozi-podrazi.A080806\\_082414\\_ekonomika\\_fih](https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/v-zari-konci-padesatniky-nektere-zbozi-podrazi.A080806_082414_ekonomika_fih)

# Slitiny Al

# Oxidy Al

## Periodická soustava prvků

The periodic table is color-coded into groups:

- alkalické kovy** (Group 1: H, Li, Na)
- kovy alkalických zemin** (Groups 2-12: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
- přechodné kovy** (Groups 13-18: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Zr, Y, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cn, Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, Og)
- kovy**
- polokovy**
- nekovy**
- halogeny**
- vzácné plyny**

Specific elements are circled in red or blue:

- Blue circles:** Mg, Al, Si, Pb, Bi, Po, At.
- Red circles:** O, S, Cl, Ar, Se, Te, I, Xe.

# HLINÍK – Aluminium - Al

## V přírodě:

- ✓ třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře
- ✓ vázán ve sloučeninách (např. s **kyslíkem**, **křemíkem** sodíkem, železem, titanem atd.)
- ✓ ve více než 250 různých minerálech



**Ve strojářně**

1.  $\text{Al}_2\text{O}_3$  - korund, safír

2. Al - O - Si - jílové minerály =

aluminosilikáty – kaolinit, montmorilonit atd.)

# Hliník v oxidované formě – Al - O

$\text{Al}_2\text{O}_3$  – oxid hlinitý - krystaluje v několika modifikacích (korund,  $\beta$ ,  $\gamma$ , boehmit, gibbsit atd.)

**Nejznámější minerál  $\text{Al}_2\text{O}_3$**   
(krystalizuje v klencové soustavě)



**Polykrystalická  
struktura**

**= KORUND**

**Monokrystal**  
**= SAFÍR**

# Hliník v oxidované formě – Al - O

## Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – minerál - korund

Polykrystalická struktura

2. Nejtvrdší minerál na Mohsově stupnici tvrdosti

Výroba syntetických - brusné nástroje, řezné destičky  
neprůstřelné desky, armatury, biokeramika...



armatury



# Hliník v oxidované formě – Al - O

## Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> – monokrystal - SAFÍR

drahokamy

**SAFÍR (s Ti, Fe)**

**RUBÍN (s Cr)**

Šperky, 1. laser z rubínu



Laser s krátkými  
pulsy  
(< 50 fs) ze safíru



syntetický safír


sklíčko hodinky,  
neprůstřelné sklo,  
technická safírová sklíčka



# Hliník v oxidované formě – Al – O - Si

## HLINITOKŘEMIČITANY

jílové minerály = aluminosilikáty



Vývoj GEOPOLYMERNÍCH MATERIÁLŮ


!!! Probíhá výzkum na TUL – KMT!!!!

- geopolymerní vazby Si-O-Al
  - ✓ **Tepelná odolnost do 1100°C**
  - ✓ **Žádné jedovaté zplodiny při požáru**
  - ✓ **Nízká cena**

# Hliník v oxidované formě – Al – O - Si

## POUŽITÍ - GEOPOLYMERNÍ MATERIÁL

Slévárenství - nálitky



3D tisk



Nehořlavé lamináty



Ještě bude probíráno v  
přednáškách  
07 Keramika a  
08 Geopolymery

# Kovový HLINÍK - Al

- Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý
- **1825** - Poprvé se podařilo extrahovat čistý hliník v Dánsku – velmi drahé (dražší než zlato)
- **1886** – patent - výroba elektrolýzou – (dodnes) Z taveniny bauxitu se elektrolyticky získává kovový hliník
- od 1890 zahájena výroba v průmyslovém měřítku
- **Výroba Al dodnes velmi energeticky náročné**
- **1906** – německý ing. Wilm
  - patent na dural (Al-Cu-Mg)

# Kovový HLINÍK - Al

- Těžba ročně až 130 milionů tun bauxitu
- Hliník může být vyráběn i v práškové formě čistoty min. 99%



<http://www.sweb.cz>

4 - 6 tun bauxitu




1 tuna Al



# Čistý HLINÍK – Al

- Je stříbrobílý, lehký a tvárný kov
- Spotřebou 2. nejvýznamnější po Fe
- Kubická, plošně centrováná mřížka
- **Nízké mechanické vlastnosti , vysoká tažnost**
- Velmi dobrá korozní odolnost !!! schopnost tzv. pasivace, do cca 10 nm se vytvoří zoxidovaná vrstva  $\text{Al}_2\text{O}_3$




Odolavá dobře mořské vodě, neutrálním nebo oxidačním roztokům solí a koncentrované kyselině dusičné

- **Teplota tání 660 °C**
- **Hustota 2,7 g/cm³ (ocel 7,8 g/cm³)**
- **Nízká tvrdost**
- **Velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost** (asi 60 % el. vodivosti Cu)
- Technický Al má čistotu 99 – 99,999 %

ELOXOVÁNÍ

# SLITINY HLINÍKU

- Čistý hliník - není vhodný pro konstrukční účely z důvodu nízké pevnosti
- Proto použití slitin s dalšími legujícími prvky, které zvyšují mechanické i technologické vlastnosti.
- Hlavní přísadové prvky: **křemík (Si), hořčík (Mg), měď (Cu)**  
a dále **zinek, mangan, lithium...**
- Hliníkové slitiny rozdělujeme na **slévárenské slitiny**  
a **slitiny ke tváření**
- Hlavně pro letecký a automobilový průmysl



# **POUŽITÍ HLINÍKU**


- ✓ **Strojírenství** (odlitky, konstrukční součástky, různé profily, plechy, desky atd.)
- ✓ **Stavebnictví** (fasádní profily, profily pro výrobu dveří a oken)
- ✓ **Potravinářský průmysl** (obalový materiál alobal)
- ✓ **Elektrotechnika** (kabely, dráty)
- ✓ **Dopravní průmysl – hl. Automobilový a Letecký průmysl** (slitiny na bázi Al-Li)
- ✓ **Chemický průmysl**
- ✓ **Energetický průmysl a mnoha dalších**
- ✓ Speciální použití: **hliníkové pěny, voštiny**

# POUŽITÍ HLINÍKU

- ✓ Speciální použití: **hliníkové pěny, voštiny**



[https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovová\\_pěna](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovová_pěna)



<https://www.kovokocum.cz/vostinove-desky/#a20170319-082831-jpg>

← **Al pěny** - Materiál si zachovává mechanické vlastnosti kovu, velikosti a podílu pórů (až 85 %) hustota 0,2 - 1,5 kg/dm<sup>3</sup>, vyrábí se z kovových prášků ve směsi s nadouvadlem. Použití - výplně a zpevnění absorbérů nárazu, konstrukční díly karoserií, sendvičové a deskové díly v konstrukci automobilů, izolační stavební panely, neprůstřelné pancíře, lodě

# SLITINY HLINÍKU

## Slévárenské slitiny

- hlavně slitiny Al-Si (siluminy)
  - Al-Si-Mg, Al-Si-Cu
- Al-Si-Cu-Ni, Al-Cu, Al-Mg.

## Slitiny určené k tváření

podeutektické  
4,5 - 10 % Si

eutektické  
10 - 13 % Si

nadeutektické  
nad 13 % Si

### vytvrditelné

*Al-Cu-Mg*

*Al-Mg-Si*

*Al-Zn-Mg*


*Al-Zn-Mg-Cu*

### nevytvrditelné


*Al-Mg*

*Al-Mn*

# Slitiny HLINÍKU



# Hlavní přísadové prvky slitin hliníku



# Hlavní přísadové prvky slitin hliníku

## Křemík (Si)

- ✓ hlavní legující prvek u hliníkových slitin
- ✓ **zlepšuje většinu slévárenských vlastností.**
- ✓ příznivě ovlivňuje zabíhavost, otěruvzdornost
- ✓ snižuje teplotní roztažnost.
- ✓ zvyšuje pevnost a korozivzdornost odlitků
- ✓ s rostoucím obsahem křemíkové fáze **stoupá tvrdost a klesá tvárnost** slitiny.
- ✓ slitiny tvářené obsahují do 1 % Si, oproti tomu slitiny slévárenské obsahují až 25 % Si.

# Hlavní přísadové prvky slitin hliníku

## Měď (Cu)

- ✓ S hliníkem tvoří intermetalickou fázi CuAl<sub>2</sub>, která umožňuje precipitační vytvrzování a je nejúčinnější při obsahu 4 – 6 % mědi.
- ✓ **Cu snižuje korozivzdornost** a tvárnost, ale zvyšuje pevnost, tvrdost a obrobitelnost.
- ✓ Ve tvářených slitinách bývá její obsah max. 6 %, ve slévárenských do 12 %.

# Hlavní přísadové prvky slitin hliníku

## Hořčík (Mg)

- ✓ hořčík umožňuje precipitační vytvrzování Al-Si slitin po tepelném zpracování
- ✓ vytváří intermetalickou fázi  $Mg_2Si$ .
- ✓ zlepšuje pevnost, vytvrditelnost slitin a odolnost proti korozi.
- ✓ ve tvářených slitinách až do 8 %, ve slévárenských až do 11 %. Obsah se ale většinou pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,7 %.

# Slévárenské slitiny Al

- Větší množství přísadových prvků
- Jsou určeny k výrobě tvarových odlitků litím do písku, do kovových forem gravitačně nebo tlakově
- Mechanické hodnoty odlitků značně závisí na složení i způsobu odlévání, max. pevnost v tahu bývá asi **250 MPa**
- Hlavním přísadovým prvkem je křemík Si

- **slitiny Al – Si – siluminy**
- **slitiny Al – Cu – duraluminium**
- **slitiny Al – Mg – hydronalium**

# Gravitační lití siluminů



# Tvářené slitiny Al

- obsah legujících prvků obvykle v rozsahu tuhého roztoku
- **obsah legujících prvků < 10%.**

**1. s korozní odolností**

**2. s vysokou pevností**

- Pokud neobsahují měď, velmi dobře odolávají korozi v atmosféře a látkám kyselé povahy

# 1. Tvářené slitiny Al s korozní odolností

## ➤ slitiny soustav Al-Mg a Al-Mn

### Slitiny Al-Mg

- nevytvrují se,
- výborná odolnost proti korozi, zejména v mořské vodě
- významný konstrukčním materiélem i ve strojírenství a chemii

### Slitiny Al-Mg-Si - lze vytvrdit ( $Mg_2Si$ ),

- dobře tvárné a svařitelné
- dobrá korozní odolnost a schopnost povrchových úprav
- použití v letectví a stavebnictví

### Al-Mn

- náhrada za čistý hliník tam, kde jsou požadavky vyšší pevnosti i dobré chemické odolnosti

## 2. Tvářené slitiny Al s vysokou pevností

### Slitiny Al-Cu-Mg – DURALY

- nejstarší a nejpoužívanější vytvrzovaná slitina hliníku ( $\text{CuAl}_2$ )
- Vysoké pevnosti po vytvrzení tepelným zpracováním  
(až **Rm = 530 MPa**)
- Vytvrzení - přirozeným stárnutím po rozpouštěcím žíhání při teplotách 490 – 520°C
- výhoda - přirozené stárnutí
- Nevýhoda - malá odolnost proti korozi
- V automobilovém průmyslu jsou používané zejména slitiny **AlCu4Mg** a **AlCu4Mg1**.

## 2. Tvářené slitiny Al s vysokou pevností

**Ni** - zvyšuje pevnost, zejména za zvýšených teplot,

- obsah 1 až 2 % v kombinaci s Cu, popř Mg,
- použití - výkovky pracující za tepla



**Slitiny Al-Zn-Mg-Cu** – nejpevnější slitiny hliníku

**Certal - EN AW 7022 [AlZn5Mg3Cu]** –

použití v letectví, upínací části robotika ...

velmi dobré mechanické vlastnosti i ve svarech

(slitina AlZn6Mg2Cu po TZ až 580 MPa).



**Slitiny Al-Li** - Li je vysoce reaktivní prvek, snadno oxidující na vzduchu - slitiny taveny a odlévány v ochranné atmosféře argonu nebo ve vakuu

hlavní přínos - o 5 až 10 procent nižší hmotnost

zvýšený modul pružnosti v tahu

pevnost v tahu jako dural

## Označování slitin hliníku

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Původní podle ONZ<ul style="list-style-type: none"><li>– Z + číslo ČSN<br/>Z 42 4201, Z 42 4400, ...</li><li>– 42 42xx, 42 44xx – tvářené</li><li>– 42 43xx, 4245xx – pro odlitky</li><li>– Základní stavy tvářených slitin<ul style="list-style-type: none"><li>• Doplňkové dvojčíslí za tečkou</li><li>• 01 – tvářený za tepla</li><li>• 15 – měkký (zaručená Rp0,2)</li><li>• 25 – polotvrdý</li><li>• 35 – tvrdý</li><li>• 61 - vytvrzený za studena</li><li>• 71 – vytvrzený za tepla</li><li>• 72 – tvářený za studena po R.Ž.<br/>+ vytvrzený za tepla</li></ul></li><li>– Stav slitin pro odlitky<ul style="list-style-type: none"><li>• 0X - bez TZ</li><li>• 1X – žíhaný</li><li>• 4X – vytvrzený za tepla</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podle leteckých ČSN EN<ul style="list-style-type: none"><li>– Tvářené: AL-P XXXX<ul style="list-style-type: none"><li>1 – čistý hliník</li><li>2 – Cu</li><li>3 – Mn</li><li>4 – Si</li><li>5 – Mg</li><li>6 – Si + Mg</li><li>7 – Zn</li><li>8 – jiný prvek (Li)</li></ul></li><li>– Lité: AL-C XXXXX</li><li>– Základní stavy tvářených slitin<ul style="list-style-type: none"><li>• Deformačně zpevněný H1X, H2X</li><li>• Tepelně zpracovaný W – po rozpouštěcím žíhání</li><li>T3 – R.Ž. + tváření za studena<br/>+ přirozené stárnutí</li><li>T4 – R.Ž. + přirozené stárnutí</li><li>T6 – R.Ž. + umělé stárnutí</li><li>T7 - R.Ž. + přestárnutí</li><li>T8 - R.Ž. + tváření + umělé st.</li></ul></li></ul></li></ul> |
|--|--|

# Označování hliníku a slitiny hliníku podle ČSN EN

## Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření podle ČSN EN 573- 1 až 3

## Označování slitin hliníku na odlitky podle ČSN EN 1706

**řada**

**1000 – Al minimálně 99,00% a více**

**2000 – slitina AlCu**

**3000 – slitina AlMn**

**4000 – slitina AlSi**

**5000 – slitina AlMg**

**6000 – slitina AlMgSi**

**7000 – slitina AlZn**

**8000 – slitina Al s různými prvky**

## Slitiny hliníku – řada 2000 – AlCu

Označení slitin podle ČSN EN 573-3		Označení slitin podle ČSN		Označení slitin podle DIN 1725-1	
číselné značení	chemické značení	číselné značení	chemické značení	číselné značení	chemické značení
EN AW-2007	EN AW-Al Cu4PbMgMn	-	-	3.1645	AlCuMgPb
EN AW-2011	EN AW-Al Cu6BiPb	-	-	3.1655	AlCuBiPb
EN AW-2014	EN AW-Al Cu4SiMg	-	-	3.1255	AlCuSiMn
EN AW-2017A	EN AW-Al Cu4MgSi(A)	ČSN 42 4201	AlCu4Mg	3.1325	AlCuMg1
EN AW-2024	EN AW-Al Cu4Mg1	ČSN 42 4203	AlCu4Mg1	3.1355	AlCuMg2


## Tvářené slitiny hliníku

Typ	Slitina	$R_m$ (MPa)	Významné vlastnosti	Hlavní použití
Nevytvrzovatelné	AlMn1	110 až 200	Odolnost proti korozi	Chemie, letectví
	AlMg3	200 až 400	Dobrá odolnost proti korozi i mořské vodě, leštiteľnosť, dobré mechanické vlastnosti	Potravinářství, chemie, stavba lodí
	AlMg5			
	AlMg7			
Vytvrzovatelné	AlMgSi0,5	100 až 200*)	Snadná zpracovatelnost, schopnost povrchových úprav, dobrá el. vodivost	Stavebnictví, elektrotechnika
	AlMgSi1	280 až 330		
	AlCu4Mg	400 až 480	Nebezpečí koroze, obtížné svařování	Běžná slitina pro strojírenství a letectví
	AlCu4MgI		dobré únavové vlastnosti	
	AlCuMgPb	300 až 360	Schopnost obrábění na automatech	Běžné použití ve strojírenství
	AlCu2Ni	400 až 450	Dobré mechanické vlastnosti i za zvýšených teplot	Výkovky, pisty, ojnice
	AlZn6MgCu	450 až 550	Velmi dobré mechanické vlastnosti i ve svarech, stálost na vzduchu, nebezpečí koroze za napětí	Letectví, běžné konstrukce, dopravní prostředky, stavebnictví
	AlZn5Mg2			

\*) Ve stavu tvářeném – nevytvřeném.

# Tepelné zpracování - vytvrzování


- Účele tepelného zpracování = získat určitý nerovnovážný stav struktury, který zajišťuje požadované vlastnosti výrobku.
- Vytvrzovat se dají pouze slitiny s chemickým složením pod **segregační čarou**.




podmíněno výraznou změnou rozpustnosti legujícího prvku v tuhém roztoku  $\alpha$ (Al), mezi tyto prvky se řadí především **měď**, **hořčík** a dále zinek nebo nikl.

# Tepelné zpracování – PROČ?

1. Při běžném ochlazování odlitku se začnou ve struktuře slitin vylučovat přísadové prvky jako rovnovážné intermetalické fáze, např. **CuAl<sub>2</sub>, Mg<sub>2</sub>Si, Ni<sub>3</sub>Al** (*výjimka lité tenkostěnné odlitky do kokil – tam zůstává přesycený roztok*)
2. Tyto nově vzniklé fáze jsou hrubé a mají negativní vliv na mechanické vlastnosti slitin.





ROUČKA, Jaromír. Metalurgie neželezných slitin. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6.



Poznáte,  
které auto  
bylo z  
hliníku ☺?



[www.hasicskelisty.sportownilisty.cz/112/to-ridice-asi-opravdu-zamrzelo-kvuli-technicke-zavade-audi-kompletne-shorelo/](http://www.hasicskelisty.sportownilisty.cz/112/to-ridice-asi-opravdu-zamrzelo-kvuli-technicke-zavade-audi-kompletne-shorelo/)

<https://www.regionzapad.cz/zpravodajstvi/jachymov-pozar-osobniho-vozidla-151515/>



## MĚĎ a její slitiny



Doba bronzová 2100 – 750 př.n.l.

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/NatCopper.jpg>  
<https://tempwebmiumusersrecovery.blob.core.windows.net/users/36108/assets/da5e2e6f5bdd3eb11d3d99cd1b6e3890/64.jpg>  
[https://www.praha12.cz/assets/Image.ashx?id\\_org=80112&id\\_obrazky=79224](https://www.praha12.cz/assets/Image.ashx?id_org=80112&id_obrazky=79224)  
<https://www.archeologiemusov.cz/img/muzeum/2/3.jpg>

# MĚĎ a její slitiny

- Výskyt - v přírodě nejčastěji vázána na síru, k níž má velkou afinitu (nejběžnější je chalkopyrit –  $\text{CuFeS}_2$ , dále bornit –  $\text{Cu}_3\text{FeS}_3$ ). Dále se měď váže na kyslík – ty tvoří cca 15 až 20% těžby (např. kuprit  $\text{Cu}_2\text{O}$ ). Ryzí měď - na Aljašce u Hořejšího jezera v Číně a Chile. Rudy obsahují cca 1 až 6 % Cu.
- Je načervenalé barvy
- Teplota tání 1083 °C, měrná hmotnost  $8,9 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
- Krystalizuje v mřížce krychlové, planicentrické
- Má vysokou elektrickou i tepelnou vodivost (6x vyšší než Fe)
- Velmi dobrou tvářitelnost, odolnost proti korozi, obtížnou obrobitelnost (lepí se na nástroj)
- Dobrá odolnost proti - v atmosféře se pokrývá vrstvou  $\text{Cu}_2\text{O}$  - červená barva, který další reakcí s atmosférou se mění na zásadity siřičitan měďnatý – měděnku – zelená barva.

# MĚĎ Cu



[https://cdn.pixabay.com/photo/2019/10/03/13/43/patina-4523342\\_1280.jpg](https://cdn.pixabay.com/photo/2019/10/03/13/43/patina-4523342_1280.jpg)

<http://alumex.cz/assets/images/08-medene-strechy-580x436.png>

[https://img.ceskestavby.cz/cache/1200x1200-1/i.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/22168-549337-1\\_0030.jpg](https://img.ceskestavby.cz/cache/1200x1200-1/i.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/22168-549337-1_0030.jpg)

## Druhy a použití mědi

Označení	ČSN	Obsah příměsí (max v %)	Použití
ECu 99,95	42 3002	Rozhoduje el. vodivost	Pro elektrotechnické účely, v polygrafickém průmyslu
ECu 99,9	42 3001		
Cu 99,95	42 3102	Pb 0,005 O 0,02	Ve vakuové elektrotechnice
Cu 99,9	42 3103	Pb 0,04 O 0,08	Do slitin, elektrotechnické účely
Cu 99,85	42 3003	Pb 0,03	Pro svařování, chemický a
Cu 99,75	42 3004	O 0,01	potravinářský průmysl
Cu 99,5	42 3005	Pb 0,1 O 0,1	Konstrukce ve strojírenství
Cu 99,2 As	42 3009	As 0,1 až 0,5	Odolná proti redukčním plynům za zvýšených teplot

# SLITINY MĚDI ! odolné korozi !

## MOSAZI |

$Cu + Zn$

- Slitina mědi a zinku, případně dalších prvků
- Označuje se Ms X, kde X je obsah mědi ve slitině, případně CuZnX, kde X je obsah zinku.
- Mosazi tvoří asi 80% všech slitin mědi.

 k tváření  
slévárenské

 dvousložkové  
vícesložkové

## BRONZI |

$Cu + \text{cokoli}$   
kromí  $Zn$

$Cu + Sn$   
+

# MOSAZI k tváření

## TOMBAKY $Cu + Zn$

$Cu+Zn$  s obsahem Cu 80 % a vyšším použití - trubky, plechy, dráty..

tombak **červený** – Ms90;  
tombak **střední – zlatý** – Ms85;  
tombak **světlý** – Ms 80

## Vícesložkové

## $Cu + Zn + X$

**Cínové** – 0,5 až 1,5 % Sn, velmi dobrá odolnost proti účinkům mořské vody – součástí lodního zařízení

**Manganové** – 3 – 4% Mn, velmi dobré mechanické a antikorozní vlastnosti – lodní zařízení

**Hliníkové** – 3 – 3,5% Al, pevné, tvrdé a korozivzdorné

- **Niklové** – vysoká pevnost, odolnost proti korozi  
**ALPAKA** = 14% Ni – bílá niklová mosaz (k hlubokému tažení) - imitace stříbra.
- **Křemíkové** mosazi – ca 3% Si, dobře tvářitelné za tepla i za studena,
- **Olověné** – dobrá obrobitevnost -poloautomatové mosazi (Ms58Pb, Ms63Pb)
- **Mosazné pájky** - tzv. tvrdé pájky, na spoje mechanicky namáhané, vysoký obsah Zn (až 58%) a přísady dalších prvků – pájky stříbrné, niklové. Teplota tání tvrdých pájek se pohybuje nad 600°C.

# MOSAZI slévárenské

- Jsou to zpravidla mosazi heterogenní, používá se jich podstatně méně než mosazí tvářených.
- Často obsahují kromě Cu a Zn i Pb, Si, Al.
- Jejich mechanické vlastnosti jsou horší než mosazí tvářených.

# BRONZI = Cu + další pružiny ~~Zn~~

- Použití - méně namáhaná ložiska a pouzdra.
- Jednosložkové x vícesložkové // k tváření x slévárenské
- Název bronzu je odvozen od hlavního přísadového prvku.

**CÍNOVÉ = PRAVÉ**  
**Cu + Sn (max do 20% Sn)**

- **Slévárenské** – ca 12 % Sn - ložisková pouzdra a armatury, až do 250°C.
  - Speciální použití: zvonovina 20 – 22 % Sn  
zrcadlovina 30 – 33 % Sn
- **K tváření** - do cca 8 % Sn a používají se na pružiny, součásti pro elektrotechnický a chem. průmysl.
- dobrá odolnost proti korozi a dobře odolávají mechanickému opotřebení.

# BRONZI

## Červené bronzi =

- Ternární slitiny Cu – Sn – Zn, + další častou přísadou bývá Pb.
- Levné
- Dobře obrobitelné a leštitelné

**Cu – Al = Hliníkové bronzi** - do ca 12 % Al, ložiskovéra pouzdra, ventilová sedla, velmi namáhaná ozubená a šneková kola apod.

## Cu – Pb – Olověné bronzi

**Cu – Si – Ni – Mn – Zn – Sn. = Křemíkové bronzi** – mají dobrou tvárnost za tepla i za studena, odolávají  $H_2SO_4$ , HCl a některým zásadám

## Cu – Mn

**Cu - Ni – Niklové bronzy**, na odlitky, s 25 % Ni mincovní kov

S vysokým obsahem niklu – zvláštní slitiny:

NIKELIN CuNi30Mn – značný elektrický odpor, jako odporový materiál do 400°C

KONSTANTAN CuNi45Mn – má nejvyšší elektrický odpor a používá se jako odporový a termočlánkový materiál.

**Cu – Be – beriliové bronzi** – vytvrzené pevnost až 1200 MPa, tvrdost 400 HB, odolné proti korozi i ve vytvrzeném stavu, používají se na pružiny

# Použitá literatura

Hluchý, M. a kol. Strojírenská technologie 1 – nauka o materiálu  
Ptáček, L. a kol. Nauka o materiálu 2  
Matematické, fyzikální a chemické tabulky

Děkuji za pozornost