

Poznámky

Jemnost z vijáku

- příze musí být správně navedena
- „pohyblivé“ rameno musí být v základní poloze, jinak obvod vijáku není 1 metr
- namotanou přízi odstříhneme na obou koncích na hraně vijáku – jen tak nezkrusíme délku návínu
- pokud máme přadýnka různé délky, či z různých materiálů, nesmíme je pomíchat

Jemnost páráním nití z plošné textilie

- překontrolujeme, jestli je vytažených nití opravdu 10
- svazek napnutých nití seřízneme přesně po okraji kovové měřky
- POZOR na práci se žiletkou
- nesmícháme si osnovní a útkové nítě