




EFEKTORY PRAM

Rozdělení hlavic

- Úchopné
 - Mechanické
 - S jednostranným stykem
 - S oboustranným stykem
 - Podtlakové
- Technologické
- Kontrolní



- Aktivní
 - > může měnit úchopnou sílu, kterou je předmět uchopován
- Pasivní
 - > úchopnou sílu nelze regulovat



Speciální hlavice pro uchopování textilních mat.

Šicí stroj ⇒ využití jen na 30%, zbytek je manipulace a ostatní činnosti



- nutnost zkrácení manipulačních časů
- důležitá automatizace manipulace s textilním materiélem
- použití manipulačních zařízení se speciálními uchopovacími hlavicemi (efektory)

Nevýhody textilního materiálu při manipulaci

- Měkký materiál se špatně uchopuje
- Materiál má dva rozměry převládající nad třetím
- Je splývavý
- Je prodyšný



Nevýhody textilního materiálu z pohledu manipulace

- 1) Měkký materiál se špatně uchopuje
- 2) Malá tloušťka - materiál má dva rozměry převládající nad třetím
- 3) Malá tuhost – materiál je splývavý
- 4) Prodyšnost
- 5) Materiál si ponechává elektrostatický náboj – slepení jednotlivých vrstev materiálu
- 6) Materiál má nízkou hmotnost, těžko odpadává z hlavice
- 7) Elasticita



Úchopné hlavice pro textilní materiály

- **Mechanické**
 - Jehly
 - Kleštiny
- **Pneumatické**
 - Přísavky
 - Přisávací pásek
 - Vývěvy
 - Ejektory
- **Adhezivní**
 - Lepící pásky
- **Elektrostatické**

• **Třecí**

- > Páskové
- > Válečkové

• **Kombinované**





Mechanické úchopné hlavice

- **Jehly**


- Základní - NEJPOUŽÍVANEJŠÍ
- Zabodávají se do materiálu a tím ho uchopují
- Rozdelení viz následující strany
- Nejrozšírenější tzv. „cat-claw“

- **Kleštiny**






- Zmáčknutím se textilní materiál zvlní a to stačí na uchopení





Mechanické úchopné hlavice - jehly



- Zabodávají se skoro kolmo do textilie
⇒ potom se od sebe oddálí a textile se napne
- Jehla se zabodává skoro tečně do textilie ⇒ dostává se do vrchní části materiálu a to stačí na uchopení
- Jehly se překříží a obě se začnou zvedat






Mechanické úchopné hlavice - jehly



<http://www.techno-sommer.com>

Type SG




Pružné jehly


Kondrata A. *Robotic Gripping Device for Garment Handling Operations and Its Adaptive Control.*
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe October / December 2005, Vol. 13, No. 4 (52)

Mechanické úchopné hlavice - jehly


- **Princip válce**



Válec je dutý, uvnitř je lišta s jehličkami




Odvalování, při kterém se „nabere“ vrchní vrstva materiálu



http://www.polytex.ch/pages/px_start.html


Mechanické úchopné hlavice - jehly

- **Princip dvou válců**



Válce s jehličkami, které se zapíchnou do vrchního materiálu

Pootočení válců o 25° a zvednutí





Přivádí se tlakový vzduch, který odfukuje spodní vrstvu materiálu

Pneumatické úchopné hlavice

Velmi jednoduché použití

- **Přísavky**


- Omezení propustnosti materiálu
- Použití na neprodyšné materiály (koženky, stanové celty, pogumované materiály apod.)
- Gumové - jednoduché
- Pneumatické – levné
- Pasivní hlavice
– konstantní úchopná síla




Pneumatické úchopné hlavice

- **Pryžové přísavky – přisávací pásek**
 - Odpadnutí pomocným ventilem
- **Vývěvy**
 - Jednoduché aktivní efektory
 - Možnost řízení úchopné síly
 - Minimální použití
- **Ejektor**
 - Častější použití než vývěvy, ale též málo
 - Aktivní efektory
 - Snadné řízení úchopné síly
 - Použití i jako skupina hlavic
 - Základní princip funkce – průtok stlačeného vzduchu skrz ejektor
 - Venturiho trubice \Rightarrow princip Bernoulliho rovnice

Princip ejektoru



Funktion




- Venturiho trubice pracuje na základě Bernoulliho rovnice (vyjadřuje zákon zachování energie pro proudění ideální kapaliny ve vodorovném potrubí.)




- tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí.
- Vyjádření Bernoulliho rovnice pro plyny je složitější, protože u plynů se velmi podstatně se změnou tlaku mění i jejich hustota.
- Pokud plyn proudí trubicí dostatečnou rychlosťí, tlak v tom místě se natolik zmenší, že toho lze využít například pro odsávání. Tomuto jevu se říká hydrodynamický paradox

Související pojem → rovnice kontinuity

Princip ejektoru – Bernoulliho rovnice




Pneumatické úchopné hlavice



Adhezivní úchopné hlavice



- Pomocí adhezivní pásky se přilepí materiál
- Upuštění je problematické, je třeba další síly
- Výhoda: velmi jednoduchý systém
- Nevýhoda: úchopná síla se nedá najednou odstranit
- Možnost použití lepící gumy místo lepící pásky





Třecí úchopné hlavice

- Materiál se strhne pomocí kartáče
- Použití speciálně nebo v kombinaci



Elektrostatické úchopné hlavice

- Princip - Hlavice krátkodobě nabíjí materiál a potom jej upustí
- Účinnost 100% jehličkové úchopné hlavice
- Fungují na 100%
- PROBLÉM – odebírání jen jedné vrstvy materiálu
- Opatření:
 - Kartáče na bocích
 - Malý elektromagnet
 - Ocelová přítlačná deska

