


Σ Voxel 110348
 Σ PX [µm²] 7.87e+008
 Σ Volumen [µm³] 4e+011
 Σ PY [µm²] 8.28e+008
 Σ Oberfläche [µm²] 4.25e+009
 Σ PZ [µm²] 7.29e+008
 Materialvolumen [µm³] 1.9e+014
 Defektvolumen [µm³] 4e+011
 Verhältnis Defekte/Gesamtvolumen [%] 0.21

	Analyse 1 von Volumen 8 (Gehäuse_K051188_H.vol)				
	Porositäts-/Einschlussanalyse (VGEasyPore)			18.01.2018	



	Analyse 1 von Volumen 8 (Gehäuse_K051188_H.vol)				
	Porositäts-/Einschlussanalyse (VGEasyPore)			18.01.2018	